

		PROFIL OTWORU BADAWCZEGO NR 7							ZAŁĄCZNIK 3.7			
Lokalizacja: Sierpc dz. nr 3825/1, 3825/2 - zgodnie z załącznikiem nr 2		Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną na potrzeby projektu budowlano-wykonawczego boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu na działkach o nr ew.: 3825/1 i 3825/2.							Data wykonania: 29 maja 2019 r. Rzędna terenu: 121,29 m npm. Skala: 1:100			
Przełot warstw (mppt.)	Woda (m ppt.)	Profil litologiczny	Miaższość warstw	Symbol gruntu	Opis litologiczny	Barwa gruntu	Symbol wilgotności	Wysadzinowość gruntów	Stan gruntu	ID	IL	Numer warstwy geotechnicznej
0,0-0,7	wody w otworze nie zaobserwowano		0,7	nN	Nasyp niebudowlany piaszczysto-humusowy	ciemnoszara	-	x/o	-	-	-	III
0,7-1,2			0,5	Pg	Piasek gliniasty	brązowa	w	x	tpl	-	0,25	Ib
1,2-1,9			0,7	Gp	Gлина piaszczysta	brązowa	w	x	tpl	-	0,25	
1,9-2,5			0,7	Gp	Gлина piaszczysta	brązowa	w	x	pl	-	0,35	Ia
2,5-3,0			0,5	Pg	Piasek gliniasty	brązowa	w	x	pl	-	0,40	

x-grunt wysadzinowy
 o-grunt niewysadzinowy
 x/o-grunt wątpliwy

Kartę opracował:

mgr Jarosław Koszałski
 geolog uprawniony
 upr. nr VII-1251