

GEOWIERT		PROFIL OTWORU BADAWCZEGO NR 5							ZAŁĄCZNIK 3.5			
Lokalizacja: Sierpc dz. nr 3825/1, 3825/2 - zgodnie z załącznikiem nr 2		Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną na potrzeby projektu budowlano-wykonawczego boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sierpcu na działkach o nr ew.: 3825/1 i 3825/2.							Data wykonania: 29 maja 2019 r. Rzędna terenu: 121,07 m npm. Skala: 1:100			
Przelot warstw (mppt.)	Woda (m ppt.)	Profil litologiczny	Mięszkość warstw	Symbol gruntu	Opis litologiczny	Barwa gruntu	Symbol wilgotności	Wysadzinowość gruntów	Stan gruntu	ID	IL	Numer warstwy geotechnicznej
0,0-0,4	wody w otworze nie zaobserwowano		0,4	nN	Nasyp niebudowlany gliniasto-humusowy	czarna	-	x	-	-	-	III
0,4-0,8			0,4	Pg	Piasek gliniasty	brązowa	w	x	tpl	-	0,25	Ib
0,8-1,7			0,9	Gp	Gлина piaszczysta	brązowa	w	x	tpl	-	0,15	

przeszkoda /kamień/

x-grunt wysadzinowy
o-grunt niewysadzinowy
x/o-grunt wątpliwy

Kartę opracował:

mgr Jarosław Koszalski
geolog uprawniony
upr. nr VII-1251