

GEOWIERT		PROFIL OTWORU BADAWCZEGO NR 6							ZAŁĄCZNIK 3.6			
Lokalizacja: Sierpc dz. nr 3825/1, 3825/2 - zgodnie z załącznikiem nr 2		Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną na potrzeby projektu budowlano-wykonawczego boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu na działkach o nr ew.: 3825/1 i 3825/2.							Data wykonania: 29 maja 2019 r. Rzędna terenu: 121,23 m npm. Skala: 1:100			
Przelot warstw (mppt.)	Woda (m ppt.)	Profil litologiczny	Miaższość warstw	Symbol gruntu	Opis litologiczny	Barwa gruntu	Symbol wilgotności	Wysadzinowość gruntów	Stan gruntu	ID	IL	Numer warstwy geotechnicznej
0,0-0,7	wody w otworze nie zadsorbowano		0,7	nN	Nasyp niebudowlany gliniasto-humusowy	czarna	-	x	-	-	-	III
0,7-1,2			0,5	Pg	Piasek gliniasty	brązowa	w	x	tpl	-	0,25	Ib
1,2-1,6			0,4	Gp	Gлина piaszczysta	brązowa	w	x	tpl	-	0,25	
1,6-3,0			1,4	Pg	Piasek gliniasty	brązowa	w	x	pl	-	0,40	Ia

x-grunt wysadzinowy
o-grunt niewysadzinowy
x/o-grunt wątpliwy

Kartę opracował:

mgr Jarosław Koszałski
geolog uprawniony
upr. nr VII-1251