

		PROFIL OTWORU BADAWCZEGO NR 4							ZAŁĄCZNIK 3.4			
Lokalizacja: Sierpc dz. nr 3825/1, 3825/2 - zgodnie z załącznikiem nr 2		Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną na potrzeby projektu budowlano-wykonawczego boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sierpcu na działkach o nr ew.: 3825/1 i 3825/2.							Data wykonania: 29 maja 2019 r. Rzędna terenu: 121,25 m npm. Skala: 1:100			
Przelot warstw (mppt.)	Woda (m ppt.)	Profil litologiczny	Miaższość warstw	Symbol gruntu	Opis litologiczny	Barwa gruntu	Symbol wilgotności	Wysadzinowość gruntów	Stan gruntu	ID	IL	Numer warstwy geotechnicznej
0,0-0,9	wody w otworze nie zadsorbowano		0,9	nN	Nasyp niebudowlany humusowy	czarna	-	x/o	-	-	-	III
0,9-1,3			0,4	Pg//Pd	Piasek gliniasty z przew. piasku drobnego	brązowa	w	x	tpl	-	0,25	Ib
1,3-2,0			0,7	Gp	Gлина piaszczysta	brązowa	w	x	tpl	-	0,25	
2,0-3,0			1,0	Pg	Piasek gliniasty	brązowa	w	x	pl	-	0,40	Ia

x-grunt wysadzinowy
 o-grunt niewysadzinowy
 x/o-grunt wątpliwy

Kartę opracował:

mgr Jarosław Koszałski
 geolog uprawniony
 upr. nr VII-1251